

中央小学校 通学路 確認(平成 30 年 9 月 5 日午前 10 時現在)


現在、校区内を確認した現状です。

ここに記載していない

・倒木 ・屋根瓦 ・看板 ・家の壁 ・カーポート など  
通学路に残っているものも多数あります。

登校する時は、足元及び屋根などの頭上に気を付けましょう。

また、倒壊している建物や看板、電線等には絶対に触らないようご  
家庭で指導お願いします。



物が散乱

電線が  
垂れている

信号機停電  
傾いている

電柱  
傾いている

ガードレール  
曲がっている

信号機  
曲がっている

道狭し  
壁注意

中央小

小屋の倒壊の恐れ  
電線が切れている

電線が切れている  
山側通行できない

信号機  
停電

標識  
曲がっている

信号機停電  
傾いている

信号機停電  
傾いている